

## Motor a Gasolina do Cilindro Único do Ventilador de Ar Stihl

Verifique se todas as verificações Prestart foram realizadas (Combustível e Óleo)

O motor não arranca	
<b>Tipo de combustível</b>	Verifique o combustível correto (gasolina 25: 1 mix)
<b>Alavanca STOP / RUN</b>	Coloque na posição ON
<b>Fornecimento de combustível</b>	Verifique / conserte as linhas de combustível dobradas, se necessário Verifique a substituição do filtro de combustível, se necessário
<b>Combustível</b>	Injete corretamente o combustível utilizando a bolha de combustível
<b>ignição Vela de ignição</b>	Consulte Guia de solução de problemas de 2 tempos
Motor difícil de arrancar	
<b>Posição a frio</b>	Verifique se a compressão está na posição correta
<b>Mistura incorreta de combustível mistura</b>	Verifique a correta de combustível / óleo 25: 1 reabasteça conforme necessário
<b>Vazamento de combustível</b>	Verifique / conserte conforme necessário
<b>Carburador bloqueado</b>	Verifique / limpe conforme necessário